



Kirchengemeinde St. Lubentius Kobern

Am **17.5.2021** kam es in der Kirche, vermutlich durch eine Brandstiftung, zum Brand eines Bankpolsters (die Rhein-Zeitung hat hierüber berichtet). Obwohl nur ca. 1,10 m des Polsters verbrannt sind, sind die Brandfolgeschäden immens. So werden die Kosten bislang auf 350.000 € bis 400.000 € veranschlagt. Weitere Kosten sind für Maßnahmen zu erwarten, die erst im Laufe der Sanierungsarbeiten endgültig festgestellt werden können.

Die Aufträge für die Reinigung des Inventars (Orgel, Altar, Bänke, Kunstgegenstände etc.) sind erteilt. Die Kosten sind durch eine Versicherung abgedeckt.

Kürzlich hat eine weitere Besprechung mit dem Bischöflichen Generalvikariat (BGV) stattgefunden. Mitarbeiter aus der Bau- und der Denkmalschutzabteilung haben daran teilgenommen.

Das Bistum übernimmt die Kosten für die Sanierung der Mauerschale (Wände, Decke und Fußboden). Das BGV hat die Federführung für diese Maßnahme übernommen und zur Erstellung der Leistungsverzeichnisse und zur Bauüberwachung ein Architekten beauftragt.

Es ist davon auszugehen, dass die Mauerschale nach der Trockenreinigung wegen des stark anhaftenden Rußes noch weitergehend gereinigt werden muss. In Kürze werden Probeflächen in den Bereichen der jetzt aufgestellten Gerüste an den Wänden und der Decke durch ein Speziallabor angelegt, um herauszufinden, welches Verfahren angewendet werden soll.

Ein Brandsachverständiger hatte zuvor eine Beprobung der Wandflächen zur Feststellung der Gesamtrußbelastung durchgeführt. Die gereinigten neuen Probenflächen werden nach einer gewissen Standzeit beprobt, um den Erfolg der Reinigungsmaßnahmen zu überprüfen.

Es ist davon auszugehen, dass die Reinigungsarbeiten nicht vor Mai/Juni 2022 abgeschlossen werden können

Aktuelle Informationen sowie Fotostrecken sind im „Baustellenblog“ auf der Homepage der Pfarrgemeinde www.pfarrgemeinde-kobern.de bereitgestellt.

6.8.2021: Update – Zwischenzeitlich summieren sich die geschätzten Kosten auf ca. 500.000,00 €. Hierin sind die Kosten eine chem. Reinigung der Wände und der Decke noch nicht enthalten.

Des Weiteren steht noch nicht fest, ob die Polster (Bankpolster, Priestergestühl im Chorraum und Stühle im Chorraum und auf der Empore) vollständig gereinigt werden können. Hierzu wird eine Spezialfirma des beauftragten Brandsanierers zu Beginn der Arbeiten entsprechende Probereinigungen durchführen. Sollte diese nicht zu dem gewünschten Erfolg führen, müssten für die Bänke neue Polster beschafft und die Stühle etc. neu gepolstert werden. Ggf. ist auch eine Neubeschaffung von Stühlen wirtschaftlicher. Das wird man dann sehen müssen. Das schwere Priestergestühl würde in jedem Fall neu gepolstert. Auch die Kosten, die im Zusammenhang mit der Polstersanierung entstehen können, sind in der genannten Summe nicht enthalten.